– При активном соединении Apple CarPlay подключение мобильных устройств по Bluetooth невозможно.
– Если включены Audi smartphone interface и функция автомобильного телефона* ⇨ *стр. 237*, собственная SIM-карта, установленная в устройстве считывания SIM-карт* для пользования телефонной связью, используется исключительно для канала передачи данных.
– **Tag this song for iTunes***[1][2] при активном подключении Apple CarPlay отсутствует ⇨ *стр. 310*.

меню Apple CarPlay, некоторое время удерживать нажатой кнопку BACK.

Android Auto: для перехода к панели меню Android Auto сдвинуть кнопку управления вниз.

Открытие пункта меню

Через терминал MMI выбрать и подтвердить один из пунктов меню.

Принцип управления

Для автомобилей с Audi smartphone interface

Вызов меню

Apple CarPlay: чтобы вне зависимости от открытого пункта меню вернуться в главное

Самопомощь

Для автомобилей с Audi smartphone interface

Тема	Указание
Audi smartphone interface не открывается.	Проверить состояние зарядки аккумулятора смартфона. Проверить USB-кабель, при необходимости использовать другой. Убедиться в том, что Android Auto или Apple CarPlay функционирует в стране местонахождения. Убедиться в том, что приложение Android Auto установлено на смартфоне.
Подключение смартфона к MMI невозможно.	Проверить, используется ли правильный USB-адаптер и корректно ли подключен USB-адаптер к смартфону и Audi music interface ⇨ *стр. 323*. Убедиться в том, что приложение Apple CarPlay активировано на смартфоне. Проверить в приложении Android Auto, допускает ли Android Auto новые автомобили.
Смартфон не распознается автоматически.	Проверить, используется ли правильный USB-адаптер и корректно ли подключен USB-адаптер к смартфону и Audi music interface ⇨ *стр. 323*. Проверить, выполняются ли условия для подключения смартфона.

[1] На момент сдачи в печать находится в процессе подготовки.

[2] Данная функция доступна только на рынке Мексики.