




Онлайн-отчёт может дополняться. Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).



- ✓ **Данные из ПТС**
Найдены характеристики
- ✓ **Юридическая чистота**
Ограничений и залогов не найдено
- ✓ **Владельцы по ПТС**
2 владельца
- ✓ **Работа в такси**
Нет записей
- ✓ **Работа в каршеринге**
Нет записей
- ✓ **Аукцион битых автомобилей**
Нет записей
- ✓ **Участие в ДТП**
Данные о ДТП не обнаружены
- ✓ **Отзывные кампании**
Нет записей
- ✓ **Расчёт стоимости ремонта**
1 запись
- ✓ **Опции по VIN**
Есть записи
- ✓ **Размещения на Авто.ру**
1 объявление
- ✓ **История пробегов**
2 записи
- ✓ **История эксплуатации**
3 записи
- ✓ **Цена в зависимости от возраста**
Дешевеет на 13% в год

✔ **Транспортный налог**
9 500 ₽ в год

✔ **Отзывы и рейтинг**
4,8 баллов из 5

✔ **Характеристики**
Найдены в каталоге

Данные из ПТС

Обновлено сегодня

Марка и модель	Audi A6
VIN	WAUZZZ4G1FN100027
Год выпуска	2015 г.
Объём двигателя	1,8 л
Мощность двигателя	190 л.с.
Цвет	Черный

✔ Данные из ПТС совпадают с указанными в объявлении

Юридические ограничения

Обновлено сегодня

✔ Ограничения на регистрационные действия не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено сегодня

✔ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

Нахождение в залоге

Обновлено сегодня

✔ Сведения о нахождении в залоге не обнаружены
По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества


2 владельца по ПТС

Обновлено сегодня

-  Физическое лицо 20 ноября 2015 — 21 ноября 2018
-  Физическое лицо 21 ноября 2018 — настоящее время


Работа в такси

Обновлено сегодня

-  Автомобиль не регистрировался для работы в такси
Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.


Работа в каршеринге

Обновлено сегодня

-  Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге
Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.


Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено сегодня

-  Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей
Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Участие в ДТП с 2015 года

Обновлено сегодня

-  В ГИБДД нет данных об авариях
Автомобиль с этим VIN-номером официально не регистрировался в ДТП.

1 расчёт стоимости ремонта

Обновлено сегодня

50 000 — 100 000 ₽

1 ноября 2020

Общая стоимость	50 000 — 100 000 ₽
Покраска	0 — 10 000 ₽
Работа	0 — 10 000 ₽
Запчасти	50 000 — 100 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Тип страховки	КАСКО
Источник	Audatex

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

Замена

БАМПЕР П4G0 807 065 AP GRU

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

Вспомогательные работы

ВЕДОМЫЙ ПОИСК ВЕДОМАЯ ФУНКЦИЯ

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали.

Отзывные кампании

Обновлено сегодня



Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзываю свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарт собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

Опции по VIN

Мультимедиа

Аудиосистема

Голосовое управление

Аудиоподготовка

Bluetooth

Розетка 12V

Безопасность

Подушки безопасности боковые

Подушки безопасности оконные (шторки)

Подушка безопасности пассажира

Антиблокировочная система (ABS)

Подушка безопасности водителя

Система стабилизации (ESP)

Обзор

Автоматический корректор фар

Омыватель фар

Датчик света

Электрообогрев боковых зеркал

Ксеноновые/Биксеноновые фары

Датчик дождя

Салон

Подогрев передних сидений

Тёмный салон

Третий задний подголовник

Передний центральный подлокотник

Электрорегулировка передних сидений

Кожа (Материал салона)

Отделка кожей рулевого колеса

Электрорегулировка сиденья водителя

Обогрев рулевого колеса

Комфорт

Прикуриватель и пепельница

Круиз-контроль

Усилитель руля

Климат-контроль 2-зонный

Бортовой компьютер

Электропривод зеркал

Запуск двигателя с кнопки

Регулировка руля по высоте

Парктроник задний

Мультифункциональное рулевое колесо

Парктроник передний

Защита от угона

Центральный замок

Иммобилайзер

Сигнализация

Элементы экстерьера


Диски 17

Легкосплавные диски

Опции, установленные на этом автомобиле. Информация по VIN

1 объявление на Авто.ру

Обновлено сегодня




Дата	12 ноября 2020
Пробег	57 081 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Дилер
Регион	Москва



[Смотреть объявление](#)

История пробегов

Пробег, тыс. км



Владелец 1

2

История эксплуатации



Владелец 1

Физическое лицо, 20 ноября 2015 — 21 ноября 2018 (3 года)



Владелец 2

Физическое лицо, 21 ноября 2018 — настоящее время (2 года)

Москва

20 ноября 2018

Техосмотр

Пробег	30 000 км
Источник	Данные техосмотра
Номер диагностической карты	008630021813215
Техосмотр действителен до	20 ноября 2020

1 ноября 2020

Расчёт стоимости ремонта

Общая стоимость	50 000 ₽
Запчасти	50 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Тип страховки	КАСКО
Источник	Audatex

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

Замена

БАМПЕР П4G0 807 065 AP GRU	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ	
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

Вспомогательные работы

ВЕДОМЫЙ ПОИСК ВЕДОМАЯ ФУНКЦИЯ

12 ноября 2020, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег

57 081 км

Продавец


Автосалон

[Смотреть объявление](#)

Потеря стоимости

Обновлено сегодня


-13% В ГОД



Транспортный налог

9 500 ₹ в год

По данным на 2020 год в Москве.



Отзывы и рейтинг модели

4,8

Общая оценка

по 50 отзывам

Плюсы / 11

Управляемость

Динамика

Шумоизоляция

Расход топлива

Подвеска

Качество сборки

Дизайн

Вместительность салона

Багажник

Стоимость обслуживания

Надежность

Минусы / 2

Проходимость

Коробка передач


Спорное / 2

Комфорт

Мультимедиа

Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	2912 мм
Ширина передней колеи	1627 мм
Ширина задней колеи	1618 мм
Размер колёс	225/60/R16

Общая информация

Страна марки	Германия
Класс автомобиля	E
Количество дверей	4
Количество мест	5
Расположение руля	Левый

Объём и масса

Объём багажника мин/макс	530/995 л
Объём топливного бака	65 л
Снаряжённая масса	1570 кг
Полная масса	2150 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Робот
Количество передач	7
Тип привода	передний

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, пружинная
Тип задней подвески	независимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	233 км/ч
Разгон до 100 км/ч	7.9 с
Расход топлива город/трасса/смешанный	7.1/5.0/5.7 л
Марка топлива	АИ-95
Экологический класс	Euro 6
Выбросы CO ₂	133 г/км

Двигатель

Тип двигателя	бензиновый
Расположение двигателя	переднее, продольное
Объем двигателя	1798 см ³
Тип наддува	турбонаддув
Максимальная мощность	190/140 при 6200 л.с./кВт при об/мин
Максимальный крутящий момент	320 при 4100 Н*м при об/мин
Расположение цилиндров	рядное
Количество цилиндров	4
Число клапанов на цилиндр	4
Система питания двигателя	непосредственный впрыск (прямой)
Степень сжатия	9.6
Диаметр цилиндра и ход поршня	82.5x84.1 мм

