Отчет об истории Audi Q7, 2009 год

Сформирован 09.11.2026 по VIN: WAUZZZ4L5AD004591
Объявление опубликовано 08.11.2026



Отсканируйте QR-код и смотрите все фото
в веб-версии отчета

270 000 км	2 000 000 ₽	≈ 1 480 000 ₽
последняя фиксация пробега	цена из объявления	средняя цена по рынку

Сводные данные

- Данные в объявлении и ПТС совпадают
- 2 владельца по ПТС
- Ограничений не обнаружено
- Не числится в розыске
- Не числится в залоге
- Обнаружено 2 ДТП
- Обнаружено 8 расчетов ремонтов
- Запрашиваем сведения о наличии отзывных кампаний...
- Обнаружено 3 техосмотра
- Запрашиваем сведения о наличии штрафов...
- Обнаружено 3 объявления о продаже
- Первое объявление продавца за последние полгода

Данные соответствуют ПТС

Номер и серия ПТС: 77УА777702

Номер и серия СТС: 7725521781

Номер двигателя: 108834

VIN: WAUZZZ4L5AD004591

При осмотре убедитесь, что информация в документах и на самом автомобиле совпадает, чтобы избежать покупки автомобиля, не соответствующего отчету. Если двигатель был заменен, это должно быть зафиксировано в ПТС.

VIN можно найти в ПТС, под капотом, под лобовым стеклом или на стойке двери водителя.

Госномер:	Страна сборки:	Год:	Руль:	Мощность:
К217КН777	Германия	2009	Левый	280 л.с.

Объем:	Цвет:	Категория ТС:
3597 куб/см	Черный	Легковой универсал

2 владельца по ПТС

по состоянию на 31.10.2026

Общий срок эксплуатации: 17 лет, 2 месяца и 6 дней

Физическое лицо	4 года, 8 месяцев и 28 дней	с 03.09.2009 по 31.05.2014
Физическое лицо	12 лет, 5 месяцев и 9 дней	с 31.05.2014 по н.в.

Сведения о периодах владения предоставляются ГАИ.

Нет ограничений на регистрацию

актуально на 08.11.2026

Гарантию отсутствия ограничений можно получить только при перерегистрации автомобиля в ГАИ.

Не в розыске

актуально на 08.11.2026

Гарантию отсутствия автомобиля в розыске можно получить только при перерегистрации в ГАИ.

Не числится в базе утилизированнных ТС

Сведения о попадании транспортного средства в реестр утилизированных ТС предоставляются ГАИ, актуальны только на момент покупки отчета.

Не в залоге

актуально на 08.11.2026

Важно! Возможна ситуация, когда банк не подал данные в реестр, или данные не успели в нем появиться.
Для полной гарантии данные об отсутствии автомобиля в реестре залогов можно получить у нотариуса.

Лизинг не обнаружен


Сведения о заключении договоров финансовой аренды предоставляются Единым федеральным реестром сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Обнаружено 2 ДТП

по состоянию на 27.02.2026

Дата и время	Тип происшествия	Номер происшествия	Регион	Источник
12.03.2018 07:50	Столкновение	450050325	Москва	ГАИ

AUDI Прочие модели Audi (легковые), 2009



28.01.2019	Столкновение	Европротокол

- Повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
- Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
- Повреждения различного характера (до 2018 года на схему ДТП наносились только места повреждений, без степени и характера повреждений).

Европротокол – это документ о фиксации ДТП, составляемый участниками при взаимном согласии об обстоятельствах ДТП, когда участников не более двух и нет пострадавших. Оформляется без участия ГАИ и ограничивает лимит выплаты в 100 000 рублей (с июня 2025 года - 200 000 рублей).

Важно! Данные о ДТП по данным Госавтоинспекции предоставлены с 2015 года по март 2026. Если ДТП произошло в другую дату или для его фиксации не вызывались сотрудники ГАИ, то записей о ДТП не будет.

8 расчетов стоимости ремонта

Дата расчета	Список работ	Стоимость работ

10.11.2010

Замена

- Облицовку бампера переднего заменить
- Фару противотуманную регулировать
- Панель замка переднего снятие и установка
- Замковая панель передняя - заменить
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее левое заменить
- Бампер передний, грунтование 4l0 807 105k gru
- Воздуховод средний бампера переднего 4l0 807 683c 01c
- Датчик парковки передний левый наружный 4h0 919 275 gru+
- Опора левая бампера переднего 4l0 807 333a
- Направляющая переднего бампера левая 4l0 807 283b
- Проставка бампера переднего 4l0 807 550
- Цилиндр подъемный левый фароочистителя 4l0 955 101
- Облицовка фароомывателя левая 4l0 955 275g gru
- Спойлер левый бампера переднего 4l0 807 061c gru+
- Декоративный молдинг спойлера левый 4l0 807 243 2zz
- Противотуманная фара левая 4l0 941 699a
- Накладка противотуманной фары левой 4l0 807 489a
- Фонарь указателя поворота передний левый 4l0 953 041
- Крыло левое 4l0 821 101
- Подкрылок передний левый 4l0 809 961b
- Замковая панель 4l0 805 594a
- Облицовка верхних панелей 4l0 807 081
- Шумоизоляция передняя .7l8 825 285c

Ремонт

- Лонжерон верхний арки колеса переднего левого отремонтировать

Окраска поверхности

- Наценка за образец цвета окраски поверхности, этап i
- Наценка смешанной краски окраска поверхности этап i

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

- Бампер передний окраска для новой детали . k1r

- Датчик парковки передний левый на окраску для новой детали . k1r
- Облицовка фароомывателя левая окраска для новой детали . k1r
- Спойлер левый бампера переднего окраска для новой детали . k1r

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Крыло переднее левое окраска при ремонте

06.08.2013

Замена

- Лобовое стекло - заменить
- Лобовое стекло 4l0 845 099 j nvb
- Герметик лобового стекла d 004 660 m2
- Праймер ветрового стекла d 009 200 02
- Распорный элемент лобового стекла 443 845 631 a
- Табличка с указанием 8e0 010 171 s

Общая стоимость:
от 10 000 до 25 000 ₽

17.02.2017

Замена

- Воздухоотражатель левый бампера переднего 4l0 807 681 b 01c
- Воздухоотражатель правый бампера переднего 4l0 807 682 b 01c
- Фара левая в сборе 4l0 941 029 ac
- Фара правая в сборе 4l0 941 030 ac
- Панель фары передней левой 4l0 941 613 b
- Панель фары правой 4l0 941 614 b
- Электронный блок управления фары левой 8k0 941 597 b
- Электронный блок управления фары правой 8k0 941 597 b
- Газоразрядная лампа левая n 107 218 05
- Газоразрядная лампа правая n 107 218 05
- Поворотник передний левый 4l0 953 041 d
- Поворотник передний правый 4l0 953 042 d
- Фары - обе - снятие и установка
- Обе фары - замена (сняты)
- Крепление фары левой - снятие и установка
- Лампы указателя поворота переднего снятие и установка
- Крепление фары правой - снятие и установка
- Фара - отрегулировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Бампер передний ремонтная краска s3
- Крыло левое ремонтная краска s3
- Крыло правое ремонтная краска s3

Общая стоимость:
от 200 000 до 300 000 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Звукоизоляция передняя снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка
- Спойлер переднего бампера - снятие и установка
- Решетка радиатора - снятие и установка
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее правое - снятие и установка
- Противотуманные фары - отрегулировать

02.06.2017

Замена

Общая стоимость:
от 200 000 до 300 000 ₽

- Рамка номерного знака переднего knpl0
- Рамка номерного знака переднего средняя комплект деталей № 0410
- Воздухоотражатель левый бампера переднего 4l0 807 681 b 01c
- Воздухоотражатель правый бампера переднего 4l0 807 682 b 01c
- Демпфер бампера переднего 4l0 825 469
- Проставка бампера переднего 4l0 807 550 d
- Цилиндр подъемный левый фароочистителя 4l0 955 101
- Цилиндр подъемный правый фароочистителя 4l0 955 102
- Спойлер левый бампера переднего 4l0 807 061 c gru+
- Спойлер правый переднего бампера 4l0 807 062 c gru+
- Декоративный молдинг спойлера левый 4l0 807 243 2zz
- Декоративный молдинг спойлера правого 4l0 807 244 2zz
- Решетка радиатора 4l0 853 651 h t94+
- Фара левая в сборе 4l0 941 029 ac
- Фара правая в сборе 4l0 941 030 ac
- Панель фары передней левой 4l0 941 613 b
- Панель фары правой 4l0 941 614 b
- Противотуманная фара левая 4l0 941 699 a
- Противотуманная фара правая 4l0 941 700 a
- Электронный блок управления фары левой 8k0 941 597 b
- Электронный блок управления фары правой 8k0 941 597 b
- Газоразрядная лампа левая n 107 218 05
- Газоразрядная лампа правая n 107 218 05
- Поворотник передний левый 4l0 953 041 d
- Поворотник передний правый 4l0 953 042 d
- Заглушка крыла левого 4l0 821 111
- Заглушка крыла правого 4l0 821 112
- Спойлер переднего бампера - снятие и установка

- Подъемный цилиндр фароочистителя левый снятие и установка
- Подъемный цилиндр фароочистителя правый
- Фары - обе - снятие и установка
- Обе фары - замена (сняты)
- Крепление фары левой - снятие и установка
- Лампы указателя поворота переднего снятие и установка
- Крепление фары правой - снятие и установка
- Фара - отрегулировать
- Противотуманные фары - отрегулировать

Ремонт

- Бампер передний отремонтировать
- Капот отремонтировать
- Крыло левое отремонтировать
- Крыло отремонтировать
- Проводка переднего бампера отремонтировать

Окраска новой детали

- Спойлер левый бампера переднего окраска новой детали s1
- Спойлер правый бампера переднего окраска новой детали s1

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Бампер передний ремонтная краска s3
- Капот, ремонтная краска s3
- Крыло левое ремонтная краска s3
- Крыло правое ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Звукоизоляция передняя снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка
- Решетка радиатора - снятие и установка
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее правое - снятие и установка
- Капот - снятие и установка
- Шумоизоляция капота - снятие и установка
- Форсунка передняя левая или правая - снятие и установка

09.04.2018

Замена

- Капот 4l0 823 029 a
- Капот - снятие и установка
- Капот - заменить (капот снят)

Антикоррозийная обработка

Общая стоимость:
от 50 000 до 75 000 ₽

- Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
- Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
- Антикоррозийная обработка полостей капота

Окраска новой детали

- Капот окраска новой детали s1

13.08.2018

Замена

- Воздухоотражатель левый бампера переднего 4l0 807 681 b 01c
- Воздухоотражатель правый бампера переднего 4l0 807 682 b 01c
- Капот 4l0 823 029 a
- Поворотник передний левый 4l0 953 041 d
- Накладка ручки двери задней правой 4l0 839 879 gru
- Молдинг в двери задней левой 4l0 853 815 j 2zz
- Защитная пленка двери задней правой 4l0 839 982 a
- Шумоизоляция двери задней правой 4l0 863 981
- Указатель поворота передний левый - снятие и установка
- Капот - снятие и установка
- Капот - заменить (капот снят)
- Декоративная планка рамы окна двери задней левой
- Обивка двери задней правой - снятие и установка

Общая стоимость:
от 150 000 до 200 000 ₽

Антикоррозийная обработка

- Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
- Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
- Антикоррозийная обработка полостей капота

Ремонт

- Дверь задняя правая отремонтировать
- Брус крыши лонжерон отремонтировать
- Бампер задний - отремонтировать

Окраска новой детали

- Капот окраска новой детали s1
- Накладка ручки двери задней правой окрасить

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Дверь задняя правая - ремонтная краска s3
- Брус крыши левый ремонтная краска s3
- Бампер задний ремонтная краска s3

- Боковина правая ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Колесо (колеса) заднее - снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка
- Уплотнитель двери передней левой - снятие и установка
- Уплотнитель двери задней левой - снятие и установка
- Облицовка крыши - отсоединить/закрепить
- Молдинг бокового окна заднего правого нижний снятие и установка
- Декоративная планка бокового окна заднего правого снятие и установка
- Панель бокового окна заднего правого снятие и установка
- Релинг крыши левый - снятие и установка
- Дверь задняя левая - снятие и установка
- Дверь задняя правая - снятие и установка
- Накладка двери правой нижней задней - снятие и установка
- Уплотнитель опускного стекла заднего правого - снятие и установка
- Электрический стеклоподъемник задний правый - снятие и установка
- Ручка двери задней правой - снятие и установка
- Фонари задние нижние снятие и установка
- Облицовка бампера заднего - снятие и установка
- Спойлер бампера заднего - снятие и установка
- Подкрылок задний правый - снятие и установка
- Облицовку a-стойки верхнюю левую снятие и установка
- Облицовка a-стойки нижней левой - снятие и установка
- Планка порога внутренняя левая снятие и установка
- Облицовка b-стойки левой, снятие и установка
- Облицовку левую багажника снятие и установка
- Облицовка c-стойки левой - снятие и установка
- Облицовка d-стойки левой - снятие и установка

10.02.2019

Замена

- Ответная часть замка переднего правого 4l1 837 886 j
- Габаритный фонарь задний правый 4l0 945 094 l
- Облицовка двери передней правой - снятие и установка
- Ручка двери передней правой - снятие и установка

Общая стоимость:
от 50 000 до 75 000 ₽

- Ответная часть ручки двери передней правой - снятие и установка
- Обивка двери задка нижняя - снятие и установка
- Обивка двери задка верхняя - снятие и установка
- Габаритный фонарь задний правый внутренний - снятие и установка

Ремонт

- Дверь передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Дверь передняя правая ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Дверь передняя правая - снятие и установка
- Накладка двери передней нижней правой снятие и установка
- Стеклоподъемник передний правый - снятие и установка

25.03.2020

Замена

- Бампер передний 4l0 807 105 k gru
- Крыло левое 4l0 821 101
- Накладка ручки двери задней левой 4l0 839 879 gru
- Крепежная панель задняя левая 4l0 839 167 a
- Защитная пленка двери задней левой 4l0 839 981 a
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - заменить
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее левое - заменить
- Крыло переднее левое - уплотнить (сопутствующие работы)
- Противотуманные фары - отрегулировать

Общая стоимость:
от 100 000 до 150 000 ₽

Ремонт

- Передний бампер отремонтировать

Окраска новой детали

- Накладка ручки двери задней левой окрасить

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

- Бампер передний ремонтная краска s3
- Крыло левое ремонтная краска s3
- Дверь задняя левая ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

- Дверь задняя левая - снятие и установка
- Накладка двери задней нижней левой снятие и установка
- Облицовка двери задней левой - снятие и установка
- Уплотнитель опускного стекла заднего левого - снятие и установка
- Ручка двери задней левой - снятие и установка

Важно! Наличие сведений о расчетах ремонтных работ не означает их фактического проведения.

Сведения о расчётах сформированы на основе экспертной оценки ремонтно-восстановительных работ по страховым случаям. В перечне могут быть представлены несколько оценок стоимости одних и тех же повреждений, если оценку проводили разные эксперты в разное время.

Решений арбитражных судов нет

Сведения о решениях предоставляются Федеральными Арбитражными судами Российской Федерации по результатам совпадения VIN или госномера автомобиля с данными из картотеки арбитражных дел.

Проверяем отзывные кампании

Из-за технических проблем на стороне Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в отчет пока не включена актуальная информация о наличии договоров финансовой аренды. После того, как Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии решит свои проблемы, мы автоматически обновим ваш отчет и пришлём вам письмо.

Сведения об отзывных кампаниях предоставляются Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и актуальны только на момент покупки отчета.


Лицензий такси не обнаружено

Сведения об использовании машины в качестве такси собираются из 90 региональных баз зарегистрированных перевозчиков.

Не использовался в каршеринге

Сведения об использовании автомобиля собираются из баз крупных компаний-операторов каршеринга.

5 записей о пробеге



132 000 км	25.05.2017	Из диагностической карты техосмотра
170 000 км	24.05.2019	Из диагностической карты техосмотра
183 165 км	21.05.2020	Из диагностической карты техосмотра
270 000 км	08.11.2026	Из объявления о продаже на Дроме
270 000 км	09.11.2026	Из объявления о продаже на Авито

Мы проверяем на наличие информации о пробеге следующие источники: диагностические карты при прохождении очередного технического осмотра, объявления о продаже авто на Дроме и других сайтах, фиксации пробега ЕАИСТО ГАИ, техническое обслуживание.

3 техосмотра

Дата оформления	Действительна до	VIN / № кузова	Пробег
25.05.2017			132 000 км
24.05.2019			170 000 км
21.05.2020			183 165 км

Важно! С 1 марта 2022 года технический осмотр для легковых авто, **используемых в личных целях**, нужен только в случае регистрационных действий в ГАИ для машин старше 4 лет либо при внесении изменений в конструкцию.

Если авто использовалось в качестве такси — первые 5 лет необходимо проводить техосмотр раз в год, для авто старше 5 лет — раз в полгода.

Если авто используется в служебных целях и старше 10 лет — технический осмотр необходимо проводить раз в год.

Сведения о прохождении технического осмотра предоставляются ЕАИСТО ГАИ, актуальны только на момент покупки отчета.

Есть полис ОСАГО

Страховая компания: Акционерное общество "Страховая компания "Пари"
Серия и номер полиса ОСАГО: XXX 0641062303

Сведения о действующем полисе ОСАГО актуальны только на момент покупки отчета.

Техобслуживания не найдены

Сведения о техническом обслуживании автомобиля собираются из официальных баз крупных станций технического обслуживания, автопроизводителей, импортеров и дилеров.

Комплексные диагностики не найдены

Сведения о комплексных диагностиках автомобиля собираются из официальных баз крупных станций технического обслуживания, экспертных агентств, организаторов торгов и дилеров.

Проверяем неоплаченные штрафы

13.05.2026

Код: 12.16 Ч.1
Причина: Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 7 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы
Инициатор: ЦАФАП ОДД Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве
УИН: 18810577260513054256

750.00 руб. **Оплачен**

31.03.2026

Код: 12.9 Ч.2
Причина: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час
Инициатор: ЦАФАП Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области
УИН: 18810550260331068827

750.00 руб. **Оплачен**

Все штрафы смотрите в веб-версии отчета

Сведения о штрафах предоставляются ГАИ и ГИС ГМП.

Таможенная декларация не найдена

Таможенная декларация — основной документ, оформляемый при перемещении товаров через таможенную границу государства.

Электронный ПТС не найден

С ноября 2020 года все новые ПТС (паспорт транспортного средства) на автомобили оформляются только в электронном виде.

Участие в российских аварийных аукционах не обнаружено

Сведения об участии автомобиля в российских аукционах годных остатков собираются из баз крупных страховых компаний.

Расшифровка VIN

VIN: WAUZZZ4L5AD004591

Марка: AUDI

Модель: Q7

Дата выпуска: 2010

Период производства модели: 2010 - 2015

Цвет кузова: 2T2T

Цвет салона: CA

Произведено для рынка: Европа

VIN — это уникальный идентификатор автомобиля, в котором зашифрована информация о дате выпуска, названии модели и цвете автомобиля.

3 объявления о продаже

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений в Интернете с таким же VIN и госномером. Если данный автомобиль продавался с другим VIN или госномера были закрашены (скрыты), то такие объявления найти не получится.

Дата	Цена	Пробег	Регион	Источник
07.11.2026			Москва	Авто.ру



+ 16 фото

Смотрите все фото
в веб-версии отчета

Описание

Audi Q7 3.6 FSI quattro, 2009 г. | Отличное состояние Продаю личный Audi Q7 с бензиновым двигателем 3.6 FSI (280 л.с.), автоматической коробкой передач и полным приводом quattro. 2 владельца. Пробег 270 000 км. Автомобиль в отличном внешнем и хорошем техническом состоянии. Бережная эксплуатация, своевременное обслуживание. Двигатель, коробка передач, пневмоподвеска и ходовая часть работают без нареканий. Несмотря на возраст, автомобиль прекрасно сохранился. Кузов с глубоким блеском, ухоженный кожаный салон, аккуратные элементы отделки. Недавно проведён комплексный детейлинг кузова и салона. Недавно выполненные работы: - Заменены тормозные диски и колодки. - Установлен новый аккумулятор. - Обновлена резина. - Восстановлено лакокрасочное покрытие колёсных дисков, без бордюрных повреждений. - Проведён глубокий детейлинг автомобиля. Два комплекта оригинальных дисков Audi с резиной: - Летний комплект R20 — Michelin Pilot Sport. - Зимний комплект R18 — Ikon Snow 5. Летние диски после профессионального восстановления покрытия, без бордюрных повреждений. Дополнительное оборудование: - Пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета. - Бесконтактное открывание багажника движением ноги. - Механическая противоугонная система Mul-T-Lock. - Спутниковая охранная система «Цезарь Сателлит». Автомобиль полностью исправен, не требует срочных вложений. Состояние соответствует фотографиям. Осмотр в Москве. Разумный торг при осмотре. Непрокуренный салон. Куплена не в кредит. Пройдены все ТО. Своевременное обслуживание.

https://auto.ru/cars/used/sale/audi/q7/1160692910-3593a419

08.11.2026	2 000 000 ₽	270 000 км	Москва	Дром



+ 16 фото

Смотрите все фото
в веб-версии отчета

В объявлении указан VIN: WAUZZZ4L5AD004591

Описание

Audi Q7 3.6 FSI quattro, 2009 г. | Отличное состояние

Цена: 1 990 000 ₽

Продаю личный Audi Q7 с бензиновым двигателем 3.6 FSI (280 л.с.), автоматической коробкой передач и полным приводом quattro.

2 владельца. Пробег 270 000 км.

Автомобиль в отличном внешнем и хорошем техническом состоянии. Бережная эксплуатация, своевременное обслуживание. Двигатель, коробка передач, пневмоподвеска и ходовая часть работают без нареканий.

Несмотря на возраст, автомобиль прекрасно сохранился. Кузов с глубоким блеском, ухоженный кожаный салон, аккуратные элементы отделки. Недавно проведён комплексный детейлинг кузова и салона.

Недавно выполненные работы:

- Заменены тормозные диски и колодки.
- Установлен новый аккумулятор.
- Обновлена резина.
- Восстановлено лакокрасочное покрытие колёсных дисков, без бордюрных повреждений.
- Проведён глубокий детейлинг автомобиля.

Два комплекта оригинальных дисков Audi с резиной:

- Летний комплект R20 — Michelin Pilot Sport.
- Зимний комплект R18 — Ikon Snow 5.

Летние диски после профессионального восстановления покрытия, без бордюрных повреждений.

Дополнительное оборудование:

- Пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета.
- Бесконтактное открывание багажника движением ноги.
- Механическая противоугонная система Mul-T-Lock.
- Спутниковая охранная система «Цезарь Сателлит».

Автомобиль полностью исправен, не требует срочных вложений. Состояние соответствует фотографиям.

Осмотр в Москве. Разумный торг при осмотре.

https://auto.drom.ru/moscow/audi/q7/457901967.html

09.11.2026 2 000 000 ₽ 270 000 км Москва Авито



+ 13 фото

Смотрите все фото
в веб-версии отчета

Описание

Audi Q7 3.6 FSI quattro Очень надежный! ! ! 2009 год | 270 000 км Продаю ухоженный Audi Q7 в хорошем техническом и внешнем состоянии. Автомобиль с бензиновым двигателем 3.6 FSI, автоматической коробкой передач и полным приводом quattro. Всего два владельца. Пробег 270 000 км. Техническое состояние: * Двигатель и коробка работают без нареканий. * Технически автомобиль исправен, дополнительных вложений не требует. * Установлены новые тормозные диски и колодки. * Новый аккумулятор. * Новая резина. Два комплекта колёс: * Летний комплект R20: диски полностью перекрашены, без повреждений и бордюрных следов. Шины Michelin Pilot Sport. * Зимний комплект R18: шины Ikon Autobiography Snow 5. Внешнее состояние: Недавно автомобиль прошёл глубокий детейлинг. Кузов и салон приведены в отличное состояние. Автомобиль выглядит действительно достойно для своего возраста. Машина обслуживалась, эксплуатировалась бережно. Не требует срочных вложений, можно пользоваться сразу после покупки. Осмотр в Москве. Цена можно обсуждать, разумный торг при осмотре!

https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q7_3.6_at_2009_270_000_km_8430237106

Фотографии авто из Номерограма

В данном разделе собраны все фотографии с госномером K217KH777, которые мы нашли в Номерограме. Они могли принадлежать нужному автомобилю.



Отсканируйте QR-код и смотрите ещё 2 фото
в веб-версии отчета

История автомобиля

03.09.2009

Первичная постановка на учет

Тип владельца: физлицо
Госномер: Р480УО177

Источник: ГАИ

10.11.2010

Расчет ремонтных работ

Замена
- Облицовку бампера переднего заменить
- Фару противотуманную регулировать
- Панель замка переднего снятие и установка
- Замковая панель передняя - заменить
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее левое заменить
- Бампер передний, грунтование 4l0 807 105k gru
- Воздуховод средний бампера переднего 4l0 807 683c 01c
- Датчик парковки передний левый наружный 4h0 919 275 gru+
- Опора левая бампера переднего 4l0 807 333a
- Направляющая переднего бампера левая 4l0 807 283b
- Проставка бампера переднего 4l0 807 550
- Цилиндр подъемный левый фароочистителя 4l0 955 101
- Облицовка фароомывателя левая 4l0 955 275g gru
- Спойлер левый бампера переднего 4l0 807 061c gru+
- Декоративный молдинг спойлера левый 4l0 807 243 2zz
- Противотуманная фара левая 4l0 941 699a
- Накладка противотуманной фары левой 4l0 807 489a
- Фонарь указателя поворота передний левый 4l0 953 041
- Крыло левое 4l0 821 101
- Подкрылок передний левый 4l0 809 961b
- Замковая панель 4l0 805 594a
- Облицовка верхних панелей 4l0 807 081
- Шумоизоляция передняя .7l8 825 285c

Ремонт
- Лонжерон верхний арки колеса переднего левого отремонтировать

Окраска поверхности
- Наценка за образец цвета окраски поверхности, этап i
- Наценка смешанной краски окраска поверхности этап i

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)
- Бампер передний окраска для новой детали . k1r
- Датчик парковки передний левый на окраску для новой детали . k1r
- Облицовка фароомывателя левая окраска для новой детали . k1r
- Спойлер левый бампера переднего окраска для новой детали . k1r

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
- Крыло переднее левое окраска при ремонте

06.08.2013

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 10 000 до 25 000 ₽

Замена
- Лобовое стекло - заменить
- Лобовое стекло 4l0 845 099 j nvb
- Герметик лобового стекла d 004 660 m2
- Праймер ветрового стекла d 009 200 02
- Распорный элемент лобового стекла 443 845 631 a
- Табличка с указанием 8e0 010 171 s

31.05.2014

Изменение собственника по сделкам, произведенным в любой форме с заменой ГРЗ

Тип владельца: физлицо
Госномер: K217KH777

Источник: ГАИ

17.02.2017

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 200 000 до 300 000 ₽

Замена
- Воздухоотражатель левый бампера переднего 4l0 807 681 b 01c
- Воздухоотражатель правый бампера переднего 4l0 807 682 b 01c
- Фара левая в сборе 4l0 941 029 ac
- Фара правая в сборе 4l0 941 030 ac
- Панель фары передней левой 4l0 941 613 b
- Панель фары правой 4l0 941 614 b
- Электронный блок управления фары левой 8k0 941 597 b
- Электронный блок управления фары правой 8k0 941 597 b
- Газоразрядная лампа левая n 107 218 05
- Газоразрядная лампа правая n 107 218 05
- Поворотник передний левый 4l0 953 041 d
- Поворотник передний правый 4l0 953 042 d
- Фары - обе - снятие и установка
- Обе фары - замена (сняты)
- Крепление фары левой - снятие и установка
- Лампы указателя поворота переднего снятие и установка
- Крепление фары правой - снятие и установка
- Фара - отрегулировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
- Бампер передний ремонтная краска s3
- Крыло левое ремонтная краска s3
- Крыло правое ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
- Звукоизоляция передняя снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка
- Спойлер переднего бампера - снятие и установка
- Решетка радиатора - снятие и установка
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее правое - снятие и установка
- Противотуманные фары - отрегулировать

25.05.2017 **Техосмотр** **Пробег 132 000 км**

Источник: ЕАИСТО ГАИ

02.06.2017

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 200 000 до 300 000 ₽

Замена
- Рамка номерного знака переднего knpl0
- Рамка номерного знака переднего средняя комплект деталей № 0410
- Воздухоотражатель левый бампера переднего 4l0 807 681 b 01c
- Воздухоотражатель правый бампера переднего 4l0 807 682 b 01c
- Демпфер бампера переднего 4l0 825 469
- Проставка бампера переднего 4l0 807 550 d
- Цилиндр подъемный левый фароочистителя 4l0 955 101
- Цилиндр подъемный правый фароочистителя 4l0 955 102
- Спойлер левый бампера переднего 4l0 807 061 c gru+
- Спойлер правый переднего бампера 4l0 807 062 c gru+
- Декоративный молдинг спойлера левый 4l0 807 243 2zz
- Декоративный молдинг спойлера правого 4l0 807 244 2zz
- Решетка радиатора 4l0 853 651 h t94+
- Фара левая в сборе 4l0 941 029 ac
- Фара правая в сборе 4l0 941 030 ac
- Панель фары передней левой 4l0 941 613 b
- Панель фары правой 4l0 941 614 b
- Противотуманная фара левая 4l0 941 699 a
- Противотуманная фара правая 4l0 941 700 a
- Электронный блок управления фары левой 8k0 941 597 b
- Электронный блок управления фары правой 8k0 941 597 b
- Газоразрядная лампа левая n 107 218 05
- Газоразрядная лампа правая n 107 218 05
- Поворотник передний левый 4l0 953 041 d
- Поворотник передний правый 4l0 953 042 d
- Заглушка крыла левого 4l0 821 111
- Заглушка крыла правого 4l0 821 112
- Спойлер переднего бампера - снятие и установка
- Подъемный цилиндр фароочистителя левый снятие и установка
- Подъемный цилиндр фароочистителя правый
- Фары - обе - снятие и установка
- Обе фары - замена (сняты)
- Крепление фары левой - снятие и установка
- Лампы указателя поворота переднего снятие и установка
- Крепление фары правой - снятие и установка
- Фара - отрегулировать
- Противотуманные фары - отрегулировать

Ремонт
- Бампер передний отремонтировать
- Капот отремонтировать
- Крыло левое отремонтировать
- Крыло отремонтировать
- Проводка переднего бампера отремонтировать

Окраска новой детали
- Спойлер левый бампера переднего окраска новой детали s1
- Спойлер правый бампера переднего окраска новой детали s1

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
- Бампер передний ремонтная краска s3
- Капот, ремонтная краска s3
- Крыло левое ремонтная краска s3
- Крыло правое ремонтная краска s3


Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
- Звукоизоляция передняя снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка

- Решетка радиатора - снятие и установка
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее правое - снятие и установка
- Капот - снятие и установка
- Шумоизоляция капота - снятие и установка
- Форсунка передняя левая или правая - снятие и установка

12.03.2018
07:50:00

ДТП

Номер происшествия: 450050325
Тип ДТП: столкновение



Повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Повреждения различного характера (до 2018 года на схему ДТП наносились только места повреждений, без степени и характера повреждений).

Москва

Источник: ГАИ

09.04.2018

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 50 000 до 75 000 ₽

Замена
- Капот 4l0 823 029 a
- Капот - снятие и установка
- Капот - заменить (капот снят)

Антикоррозийная обработка
- Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
- Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
- Антикоррозийная обработка полостей капота

Окраска новой детали
- Капот окраска новой детали s1

13.08.2018

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 150 000 до 200 000 ₽

Замена
- Воздухоотражатель левый бампера переднего 4l0 807 681 b 01c
- Воздухоотражатель правый бампера переднего 4l0 807 682 b 01c
- Капот 4l0 823 029 a
- Поворотник передний левый 4l0 953 041 d
- Накладка ручки двери задней правой 4l0 839 879 gru
- Молдинг в двери задней левой 4l0 853 815 j 2zz
- Защитная пленка двери задней правой 4l0 839 982 a
- Шумоизоляция двери задней правой 4l0 863 981
- Указатель поворота передний левый - снятие и установка
- Капот - снятие и установка
- Капот - заменить (капот снят)
- Декоративная планка рамы окна двери задней левой
- Обивка двери задней правой - снятие и установка

Антикоррозийная обработка
- Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
- Капот - антикоррозийная обработка скрытых полостей
- Антикоррозийная обработка полостей капота

Ремонт
- Дверь задняя правая отремонтировать
- Брус крыши лонжерон отремонтировать
- Бампер задний - отремонтировать

Окраска новой детали
- Капот окраска новой детали s1
- Накладка ручки двери задней правой окрасить

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
- Дверь задняя правая - ремонтная краска s3
- Брус крыши левый ремонтная краска s3
- Бампер задний ремонтная краска s3
- Боковина правая ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
- Колесо (колеса) заднее - снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка
- Уплотнитель двери передней левой - снятие и установка
- Уплотнитель двери задней левой - снятие и установка
- Облицовка крыши - отсоединить/закрепить
- Молдинг бокового окна заднего правого нижний снятие и установка
- Декоративная планка бокового окна заднего правого снятие и установка
- Панель бокового окна заднего правого снятие и установка
- Релинг крыши левый - снятие и установка
- Дверь задняя левая - снятие и установка
- Дверь задняя правая - снятие и установка
- Накладка двери правой нижней задней - снятие и установка
- Уплотнитель опускного стекла заднего правого - снятие и установка
- Электрический стеклоподъемник задний правый - снятие и установка
- Ручка двери задней правой - снятие и установка
- Фонари задние нижние снятие и установка
- Облицовка бампера заднего - снятие и установка
- Спойлер бампера заднего - снятие и установка
- Подкрылок задний правый - снятие и установка
- Облицовку a-стойки верхнюю левую снятие и установка
- Облицовка a-стойки нижней левой - снятие и установка
- Планка порога внутренняя левая снятие и установка
- Облицовка b-стойки левой, снятие и установка
- Облицовку левую багажника снятие и установка

- Облицовка c-стойки левой - снятие и установка
- Облицовка d-стойки левой - снятие и установка

28.01.2019

ДТП

Тип ДТП: столкновение

Источник: европротокол

10.02.2019

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 50 000 до 75 000 ₽

Замена
- Ответная часть замка переднего правого 4l1 837 886 j
- Габаритный фонарь задний правый 4l0 945 094 l
- Облицовка двери передней правой - снятие и установка
- Ручка двери передней правой - снятие и установка
- Ответная часть ручки двери передней правой - снятие и установка
- Обивка двери задка нижняя - снятие и установка
- Обивка двери задка верхняя - снятие и установка
- Габаритный фонарь задний правый внутренний - снятие и установка

Ремонт
- Дверь передняя правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
- Дверь передняя правая ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
- Дверь передняя правая - снятие и установка
- Накладка двери передней нижней правой снятие и установка
- Стеклоподъемник передний правый - снятие и установка

24.05.2019

Техосмотр

Пробег 170 000 км

Источник: ЕАИСТО ГАИ

25.03.2020

Расчет ремонтных работ

Общая стоимость: от 100 000 до 150 000 ₽

Замена
- Бампер передний 4l0 807 105 k gru
- Крыло левое 4l0 821 101
- Накладка ручки двери задней левой 4l0 839 879 gru
- Крепежная панель задняя левая 4l0 839 167 a
- Защитная пленка двери задней левой 4l0 839 981 a
- Облицовка бампера переднего - снятие и установка
- Облицовка бампера переднего - заменить
- Крыло переднее левое - снятие и установка
- Крыло переднее левое - заменить
- Крыло переднее левое - уплотнить (сопутствующие работы)
- Противотуманные фары - отрегулировать

Ремонт
- Передний бампер отремонтировать

Окраска новой детали
- Накладка ручки двери задней левой окрасить

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
- Бампер передний ремонтная краска s3
- Крыло левое ремонтная краска s3
- Дверь задняя левая ремонтная краска s3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
- Дверь задняя левая - снятие и установка
- Накладка двери задней нижней левой снятие и установка
- Облицовка двери задней левой - снятие и установка
- Уплотнитель опускного стекла заднего левого - снятие и установка
- Ручка двери задней левой - снятие и установка

21.05.2020

Техосмотр

Пробег 183 165 км

Источник: ЕАИСТО ГАИ

07.11.2026

Выставлено на продажу

Описание

Audi Q7 3.6 FSI quattro, 2009 г. | Отличное состояние Продаю личный Audi Q7 с бензиновым двигателем 3.6 FSI (280 л.с.), автоматической коробкой передач и полным приводом quattro. 2 владельца. Пробег 270 000 км. Автомобиль в отличном внешнем и хорошем техническом состоянии. Бережная эксплуатация, своевременное обслуживание. Двигатель, коробка передач, пневмоподвеска и ходовая часть работают без нареканий. Несмотря на возраст, автомобиль прекрасно сохранился. Кузов с глубоким блеском, ухоженный кожаный салон, аккуратные элементы отделки. Недавно проведён комплексный детейлинг кузова и салона. Недавно выполненные работы: - Заменены тормозные диски и колодки. - Установлен новый аккумулятор. - Обновлена резина. - Восстановлено лакокрасочное покрытие колёсных дисков, без бордюрных повреждений. - Проведён глубокий детейлинг автомобиля. Два комплекта оригинальных дисков Audi с резиной: - Летний комплект R20 — Michelin Pilot Sport. - Зимний комплект R18 — Ikon Snow 5. Летние диски после профессионального восстановления покрытия, без бордюрных повреждений. Дополнительное оборудование: - Пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета. - Бесконтактное открывание багажника движением ноги. - Механическая противоугонная система Mul-T-Lock. - Спутниковая охранная система «Цезарь Сателлит». Автомобиль полностью исправен, не требует срочных вложений. Состояние соответствует фотографиям. Осмотр в Москве. Разумный торг при осмотре. Непрокуренный салон. Куплена не в кредит. Пройдены все ТО. Своевременное обслуживание.

Москва

Источник: Авто.ру - https://auto.ru/cars/used/sale/audi/q7/1160692910-3593a419

08.11.2026

Выставлено на продажу с этим VIN

Пробег 270 000 км

VIN: WAUZZZ4L5AD004591
Первоначальная цена: 2 000 000 ₽

Описание
Audi Q7 3.6 FSI quattro, 2009 г. | Отличное состояние

Цена: 1 990 000 ₽

Продаю личный Audi Q7 с бензиновым двигателем 3.6 FSI (280 л.с.), автоматической коробкой передач и полным приводом quattro.

2 владельца. Пробег 270 000 км.

Автомобиль в отличном внешнем и хорошем техническом состоянии. Бережная эксплуатация, своевременное обслуживание. Двигатель, коробка передач, пневмоподвеска и ходовая часть работают без нареканий.

Несмотря на возраст, автомобиль прекрасно сохранился. Кузов с глубоким блеском, ухоженный кожаный салон, аккуратные элементы отделки. Недавно проведён комплексный детейлинг кузова и салона.

Недавно выполненные работы:

- Заменены тормозные диски и колодки.
- Установлен новый аккумулятор.
- Обновлена резина.
- Восстановлено лакокрасочное покрытие колёсных дисков, без бордюрных повреждений.
- Проведён глубокий детейлинг автомобиля.

Два комплекта оригинальных дисков Audi с резиной:

- Летний комплект R20 — Michelin Pilot Sport.
- Зимний комплект R18 — Ikon Snow 5.

Летние диски после профессионального восстановления покрытия, без бордюрных повреждений.

Дополнительное оборудование:

- Пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета.
- Бесконтактное открывание багажника движением ноги.
- Механическая противоугонная система Mul-T-Lock.
- Спутниковая охранная система «Цезарь Сателлит».

Автомобиль полностью исправен, не требует срочных вложений. Состояние соответствует фотографиям.

Осмотр в Москве. Разумный торг при осмотре.

Москва

Источник: Дром - https://auto.drom.ru/moscow/audi/q7/457901967.html

09.11.2026

Выставлено на продажу

Пробег 270 000 км

Первоначальная цена: 2 000 000 ₽

Описание

Audi Q7 3.6 FSI quattro Очень надежный! ! ! 2009 год | 270 000 км Продаю ухоженный Audi Q7 в хорошем техническом и внешнем состоянии. Автомобиль с бензиновым двигателем 3.6 FSI, автоматической коробкой передач и полным приводом quattro. Всего два владельца. Пробег 270 000 км. Техническое состояние: * Двигатель и коробка работают без нареканий. * Технически автомобиль исправен, дополнительных вложений не требует. * Установлены новые тормозные диски и колодки. * Новый аккумулятор. * Новая резина. Два комплекта колёс: * Летний комплект R20: диски полностью перекрашены, без повреждений и бордюрных следов. Шины Michelin Pilot Sport. * Зимний комплект R18: шины Ikon Autobiography Snow 5. Внешнее состояние: Недавно автомобиль прошёл глубокий детейлинг. Кузов и салон приведены в отличное состояние. Автомобиль выглядит действительно достойно для своего возраста. Машина обслуживалась, эксплуатировалась бережно. Не требует срочных вложений, можно пользоваться сразу после покупки. Осмотр в Москве. Цена можно обсуждать, разумный торг при осмотре!

Москва

Источник: Авито - https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q7_3.6_at_2009_270_000_km_8430237106

ДРОМ История автомобиля

Отчет сформирован программой для ЭВМ "История автомобиля" (свидетельство о государственной регистрации №2021666780), являющейся интеллектуальной собственностью ООО "Авто Ассист" (ИНН 2536285785)