

Audi TT RS, 2009

TRUZZZ8J7A1900345 • 18 июня 2024



Онлайн-отчёт может дополняться.
Актуальный отчёт смотрите по [ссылке](#).



- | | |
|---|--|
| <div>✓</div> <p>Данные из ПТС
Найдены характеристики</p> | <div>✓</div> <p>Зарубежные аукционы
Нет записей</p> |
| <div>✓</div> <p>Владельцы по ПТС
6 владельцев</p> | <div>✓</div> <p>Данные о техосмотрах
4 записи</p> |
| <div>✓</div> <p>Данные о залоге
Нет записей</p> | <div>✓</div> <p>Работа в такси
Нет записей</p> |
| <div>✓</div> <p>Наличие ограничений
Нет записей</p> | <div>✓</div> <p>Работа в каршеринге
Нет записей</p> |
| <div>✓</div> <p>Нахождение в розыске
Нет записей</p> | <div>✓</div> <p>Договоры лизинга
Нет записей</p> |
| <div>✓</div> <p>Размещения на Авто.ру
1 объявление</p> | <div>?</div> <p>История пробегов
Есть незначительные недочёты</p> |
| <div>✓</div> <p>Участие в ДТП
Данные о ДТП не обнаружены</p> | <div>✓</div> <p>Фотографии автолюбителей
3 фотографии</p> |
| <div>!</div> <p>Расчёт стоимости ремонта
3 записи</p> | <div>✓</div> <p>Отзывные кампании
Нет записей</p> |
| <div>✓</div> <p>Страховые выплаты
Нет записей</p> | <div>✓</div> <p>Страховые полисы
1 запись</p> |
| <div>✓</div> <p>Аукцион битых автомобилей
Нет записей</p> | <div>✓</div> <p>Штрафы
Нет неоплаченных</p> |

- ✓

Таможня

1 запись
- ✓

История эксплуатации

21 запись
- ✓

Транспортный налог

51 000 ₽ в год
- ✓

Характеристики

Найдены в каталоге

Данные из ПТС

Обновлено 18 июня 2024

Марка и модель	Audi TT RS
ПТС	Дубликат
Электронный ПТС	Нет
Дата выдачи ПТС	21 апреля 2012
VIN	TRUZZZ8J7A1900345
Год выпуска	2009 г.
Объём двигателя	2.5 л.
Мощность двигателя	340 л.с.
Цвет	Зеленый

✓

Данные ПТС проверены

6 владельцев по ПТС

Обновлено 18 июня 2024



Юридическое лицо

30 октября 2009 — 27 декабря 2010 (1 год 2 месяца)

ООО ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ

Дата	30 октября 2009
Регион	Москва
Событие	Первичная регистрация



Юридическое лицо

27 декабря 2010 — 27 декабря 2010 (1 день)

ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ ООО

Дата	27 декабря 2010
Регион	Москва
Событие	В связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)



Без регистрации

27 декабря 2010 — 16 июня 2011 (6 месяцев)



Физическое лицо

16 июня 2011 — 14 октября 2011 (4 месяца)

Дата	16 июня 2011
Регион	Жуковский
Событие	Регистрация ТС, прибывших из других регионов Российской Федерации

Дата	14 октября 2011
Регион	Жуковский
Событие	В связи с прекращением права собственности (отчуждение, конфискация ТС)



Без регистрации

14 октября 2011 — 21 апреля 2012 (7 месяцев)



Физическое лицо

21 апреля 2012 — 21 апреля 2012 (1 день)

Дата	21 апреля 2012
------	----------------



Без регистрации

21 апреля 2012 — 23 апреля 2013 (1 год 1 месяц)



Физическое лицо

23 апреля 2013 — 6 мая 2014 (1 год 1 месяц)

Дата

23 апреля 2013

Регион

Москва

Событие

Регистрация снятых с учета



Физическое лицо

6 мая 2014 — 28 октября 2020 (6 лет 6 месяцев)

Дата

6 мая 2014

Регион

Москва

Событие

По сделкам, произведенным в любой форме (купля-продажа, дарение, др.) с сохранением государственных регистрационных знаков за новым собственником

Дата

28 октября 2020

Регион

Москва

Событие

Прекращение регистрации



Без регистрации

28 октября 2020 — настоящее время (3 года 8 месяцев)

Нахождение в залоге

Обновлено 18 июня 2024



Сведения о нахождении в залоге не обнаружены

По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Наличие ограничений

Обновлено 18 июня 2024



Ограничения на регистрационные действия не обнаружены

По данным ГИБДД


Нахождение в розыске

Обновлено 18 июня 2024

✓ Сведения о нахождении в розыске не обнаружены
По данным ГИБДД

1 объявление на Авто.ру

Обновлено 18 июня 2024



Дата	22 июня 2023
Пробег	40 000 км
Состояние	Не требует ремонта
Продавец	Частное лицо
Регион	Москва
Цена	2 900 000 ₽



Комментарий продавца

Доброе время суток!

Куплена в 2014 году. Пробег за эти годы порядка 10000 км. Продается по причине ненадобности, к сожалению, нет времени ездить.

В ходе использования меняли резину, передние колодки, свечи, масло, фильтра, прокладку клапанной крышки и пыльники шруса. Резина только лето, зимовала в...

[Смотреть объявление](#)

История изменений

Дата	Пробег	Цена
22 июня 2023	40 000 км	2 850 000 ₽
22 октября 2023	Не менялся	3 000 000 ₽ ↑ 150 000 ₽
11 апреля 2024	Не менялся	3 200 000 ₽ ↑ 200 000 ₽
12 мая 2024	Не менялся	2 900 000 ₽ ↓ 300 000 ₽

Участие в ДТП

Обновлено 18 июня 2024



В ГИБДД нет данных об авариях

Автомобиль с этим VIN-номером официально не регистрировался в ДТП.

С 2015 года все аварии попадают в базу ГИБДД

3 расчёта стоимости ремонта

Обновлено 18 июня 2024



0–10 000 ₽

28 мая 2010

● Покраска	0–10 000 ₽
● Запчасти	0–10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Облицовка бампера

Сзади

Снятие/Установка

Облицовка бампера

Сзади

замена

Бампер задн. грунтов8J0 807 303E GRU

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задн.окр для ремонта K3



0–10 000 ₽
19 февраля 2011

● Покраска	0–10 000 ₽
● Запчасти	0–10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Шумопоглощающий короб осл-/закрепить
Облицовка бампера
Спереди
Снятие/Установка
Облицовка бампера
Спереди
замена
Накладка порога
Снаружи Справа
Снятие/Установка
Бампер передн. грунт8J0 807 105H GRU
Накладка порога
Снаружи Справа

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер
Спереди
ремонтное окрашивание
Спойлер бамп. переднокр. при ремонте
Облиц нижн лонжер прокр для ремонта K3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка порога лонжерон прав



25 000–50 000 ₽

27 августа 2012

- Покраска 0–10 000 ₽
- Работы 0–10 000 ₽
- Запчасти 25 000–50 000 ₽

Тотальный ущерб

Нет

Источник

Audatex

Замена

Колесный диск

Сзади Справа

замена

Подш гидроцилин пр

Колесный диск

Сзади Справа

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина

Справа

ремонтное окрашивание

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Колесо

Сзади

Снятие/Установка

Крышка задн с/у,

Габаритный фонарь

Сзади Справа

Снятие/Установка

Облицовка бампера

Сзади

Снятие/Установка

Подкрылок

Сзади Справа

Снятие/Установка

Накладка порога

Снаружи Справа

Снятие/Установка

Облицовка порога лонжерон прав

Ремонт

Боковина

Справа

Ремонт

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали

Страховые выплаты

Обновлено 30 сентября 2023



По данным MIGTORG страховых выплат не было

После повреждений страховые компании компенсируют ущерб. Выплата не гарантирует, что машину ремонтировали

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено 18 июня 2024



Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Зарубежные аукционы битых автомобилей

Обновлено 18 июня 2024



По нашим данным, этот автомобиль не участвовал в иностранных аукционах битых авто

[Искать в других источниках](#)

Проверили в базах крупнейших зарубежных онлайн-аукционов битых автомобилей с тотальным ущербом.

Техосмотры

Обновлено 18 июня 2024

7 апреля 2017

Пробег 40500 км

17 мая 2018

Пробег 38000 км

14 мая 2019

Пробег 40000 км

15 марта 2020

Пробег 50000 км

Работа в такси

Обновлено 18 июня 2024

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в такси
Проверили VIN по федеральному и региональным транспортным департаментам.

Работа в каршеринге

Обновлено 18 июня 2024

- ✔ Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге
Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Договоры лизинга


Обновлено 18 июня 2024

- ✔ Автомобиль не обнаружен в договорах лизинга

Лизинг — долгосрочная аренда. Автомобиль мог подвергаться сильному износу, стоит обратить внимание на его состояние

История пробегов

Обновлено сегодня



Фотографии автолюбителей

Обновлено 18 июня 2024



24 июля 2013



24 июля 2013



29 сентября 2021

Фотографии от автолюбителей по всему миру

Отзывные кампании

Обновлено 18 июня 2024



Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарте собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

Страхование полисы

Обновлено 12 мая 2024

28 июля 2022 — 27 июля 2023

Регион	г Москва
Тип страховки	ОСАГО
Серия и номер	XXX 0255183052
Статус	Прекратил действие
Страховая компания	СПАО "Ингосстрах"

По данным РСА и наших партнёров

Штрафы

Обновлено 18 июня 2024

-  Невозможно проверить данные о штрафах, для автомобиля не найден номер СТС
Ищем штрафы по номеру СТС с 2015 года

Таможня

Обновлено 15 мая 2024

Пересечение границы

Дата	9 июля 2009
Страна ввоза	Россия

История эксплуатации

Обновлено 18 июня 2024



Выпуск автомобиля

Год выпуска	2009
Страна производства	Венгрия

9 июля 2009

Таможня

Страна ввоза	Россия
--------------	--------



Владелец 1

Юридическое лицо, 30 октября 2009 — 27 декабря 2010 (1 год 2 месяца)
Москва

28 мая 2010

Расчёт стоимости ремонта

Общая стоимость	0–10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Облицовка бампера | Снятие/Установка | Сзади Облицовка бампера | замена | Сзади
Бампер задн. грунтов8J0 807 303E GRU

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задн.окр для ремонта K3

1 июня 2010

Визит в автосервис

Регион

Москва

Описание

Кузовной ремонт за счет СК

Выполненные работы

Подбор краски

Подготовка и окраска

кожух заднего бампера заменить.

накладка Демонтировать и монтировать

15 июня 2010

Визит в автосервис

Пробег

5 211 км

Регион

Москва

Описание

Текущий ремонт за свой счет

Выполненные работы

2 колеса снять/установить

Передние тормозные колодки снять/установить

диск тормозного механизма спереди Демонтировать и монтировать

суппорт дискового колесного тормозного механизма спереди Демонтировать и монтировать

тормозная система с гидравлическим приводом Удалить воздух

28 июня 2010

Визит в автосервис

Пробег

5 261 км

Регион

Москва

Описание

Текущий ремонт за свой счет

Выполненные работы

Ведомый поиск неисправностей

ведомые функции

17 июля 2010

Визит в автосервис

Пробег	5 352 км
Регион	Москва
Описание	Текущий ремонт за свой счет

Выполненные работы

Ведомый поиск неисправностей
Нагнетающая магистраль снять-установить
ведомые функции

5 сентября 2010

Визит в автосервис

Пробег	5 368 км
Регион	Москва
Описание	Регламентное ТО

Выполненные работы

Противопылевой фильтр салона снять/установить
Сервис по замене масла

28 сентября 2010

Визит в автосервис

Пробег	6 447 км
Регион	Москва
Описание	Текущий ремонт за свой счет

Выполненные работы

2 колеса балансировать
2 колеса снять/установить
Дополнительные слесарные работы
Колесо очистить
Чистка направляющих передних суппортов
Шина заменить
диск тормозного механизма спереди Демонтировать и монтировать (2 и более)

13 декабря 2010

Визит в автосервис

Пробег

6 629 км

Регион

Москва

Описание

Текущий ремонт за свой счет

Выполненные работы

Ведомый поиск неисправностей

Дополнительные слесарные работы

ведомые функции

головка цилиндра Демонтировать и монтировать

головка цилиндра Разобрать и собрать



Владелец 2

Юридическое лицо, 27 декабря 2010 — 27 декабря 2010 (1 день)

Москва



Без регистрации

27 декабря 2010 — 16 июня 2011 (6 месяцев)

Москва

19 февраля 2011

Расчёт стоимости ремонта

Общая стоимость	0–10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Шумопоглощающий короб осл-/закрепить	Облицовка бампера Снятие/Установка Спереди
Облицовка бампера замена Спереди	Накладка порога Снятие/Установка Снаружи Справа
Бампер передн. грунт8J0 807 105H GRU	Накладка порога Снаружи Справа

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер ремонтное окрашивание Спереди	Спойлер бамп. переднокр. при ремонте
Облиц нижн лонжер прокр для ремонта K3	

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка порога лонжерон прав

27 февраля 2011

Визит в автосервис

Пробег	6 633 км
Регион	Москва
Описание	Кузовной ремонт за счет СК

Выполненные работы

- Бампер передний ремонт
- Дополнительные кузовные работы
- Звукозащитный поддон Демонтировать и монтировать
- Подбор краски
- Подготовка и окраска
- накладка порога Демонтировать и монтировать
- накладка порога с-п
- спойлер переднего бампера Демонтировать и монтировать
- спойлер переднего бампера Заменить



Владелец 3

Физическое лицо, 16 июня 2011 — 14 октября 2011 (4 месяца)

Жуковский



Без регистрации

14 октября 2011 — 21 апреля 2012 (7 месяцев)



Владелец 4

Физическое лицо, 21 апреля 2012 — 21 апреля 2012 (1 день)



Без регистрации

21 апреля 2012 — 23 апреля 2013 (1 год 1 месяц)

27 августа 2012

Расчёт стоимости ремонта

Общая стоимость	25 000–50 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Замена

Колесный диск | замена | Сзади Справа Подш гидроцилин пр
Колесный диск | Сзади Справа

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина | ремонтное окрашивание | Справа

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Колесо | Снятие/Установка | Сзади Крышка задн с/у,
Габаритный фонарь | Снятие/Установка | Сзади Облицовка бампера | Снятие/Установка | Сзади
Справа
Подкрылок | Снятие/Установка | Сзади Справа Накладка порога | Снятие/Установка | Снаружи
Справа
Облицовка порога лонжерон прав

Ремонт

Боковина | Ремонт | Справа



Владелец 5

Физическое лицо, 23 апреля 2013 — 6 мая 2014 (1 год 1 месяц)
Москва

24 июля 2013

Фотографии автомобиля



24 июля 2013

Фотографии автомобиля



Владелец 6

Физическое лицо, 6 мая 2014 — 28 октября 2020 (6 лет 6 месяцев)
Москва

7 апреля 2017

Техосмотр

Пробег 40 500 км

17 мая 2018

Техосмотр

Пробег 38 000 км

14 мая 2019

Техосмотр

Пробег 40 000 км

15 марта 2020

Техосмотр

Пробег 50 000 км



Без регистрации

28 октября 2020 — настоящее время (3 года 8 месяцев)
Москва

29 сентября 2021

Фотографии автомобиля



28 июля 2022, г Москва

Полис ОСАГО

Даты

28 июля 2022 — 27 июля 2023

Регион

г Москва

Серия и номер

XXX 0255183052

Статус

Прекратил действие

Страховая компания

СПАО "Ингосстрах"

22 июня 2023, Москва

Размещение на Авто.ру

Пробег

40 000 км

Продавец

Частное лицо

[Смотреть объявление](#)

Оценка автомобиля

78

Рейтинг похожих автомобилей 73-81 из 100

Оценка помогает сравнить состояние похожих автомобилей и основана на ключевых пунктах отчёта.

Транспортный налог


51 000 ₽ в год

По данным на 2024 год в Рязанской области.



Характеристики

Размеры, мм



Колёсная база	2468 мм
Ширина передней колеи	1555 мм
Ширина задней колеи	1546 мм
Размер колёс	245/40/R18
Сверловка	DIA57.1 5x112 мм
Размеры дисков	9x18 ET52, 9x20 ET52

Общая информация

Страна марки	Германия
Класс автомобиля	D
Количество дверей	2
Количество мест	2
Расположение руля	Левый

Объём и масса

Объём багажника мин/макс	250 л
Объём топливного бака	60 л
Снаряженная масса	1510 кг
Полная масса	1830 кг

Трансмиссия

Коробка передач	Механика
Количество передач	6
Тип привода	полный

Подвеска и тормоза

Тип передней подвески	независимая, пружинная
Тип задней подвески	независимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые вентилируемые

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	250 км/ч
Разгон до 100 км/ч	4.7 с
Расход топлива, город/трасса/смешанный	13.3/7.2/9.5 л/100 км
Марка топлива	АИ-98

Двигатель

Тип двигателя	бензиновый
Расположение двигателя	центральное
Объем двигателя	2480 см³
Тип наддува	турбонаддув
Максимальная мощность	340 л.с. (250 кВт) при 6500 об/мин
Максимальный крутящий момент	450 Н*м при 5300 об/мин
Расположение цилиндров	рядное
Количество цилиндров	5
Число клапанов на цилиндр	4
Система питания двигателя	непосредственный впрыск (прямой)
Степень сжатия	10
Диаметр цилиндра и ход поршня	82.5x92.8 мм
Код двигателя	СЕРА